

Melhorias na Rua Flores da Cunha

Categoria: Infraestrutura Urbana

Data de Publicação: 17 de outubro de 2018

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de Veranópolis está realizando melhorias em parte da pavimentação basáltica na Rua Flores da Cunha. O calçamento no local apresentava muitas irregularidades e por esse motivo estão sendo recolocados os paralelepípedos. Foto: Leticia Fracasso