Limpeza da Galeria

Categoria: Infraestrutura Urbana
Data de Publicação: 17 de setembro de 2019

Nasúltimas semanas equipe contratada pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de Veranópolis, esteve realizando a limpeza na galeria, próximo a Rua Rogério Galeazzi, no bairro Santo Antônio. Com as fortes chuvas ocorridas a meses atrás, parte do muro da galeria cedeu e as pedras ficaram obstruindo o escoamento da água e esgoto no local. Portanto, o serviço de remoção desse entulho foi contratado pela Prefeitura Municipal, para evitar que possíveis alagamentos voltem a acontecer no local. Assim que o processo de licitação for finalizado, a galeria passará por manutenção. Fotos: Leticia Fracasso