Avaliação de danos em edificações na Serra das Antas

Secretarias: Infraestrutura Urbana
Desenvolvimento Social
Desenvolvimento Rural
Data de Publicação: 3 de junho de 2024
Fotos: Leticia Ana Fracasso

Na sexta-feira, dia 31 de maio, equipe da Defesa Civil do município de Veranópolis e técnicos do setor de Engenharia, estiveram visitando as áreas que costeiam as margens da BR 470, na Serra das Antas, trecho que apresentou muitos deslizamentos no início do mês de maio, devido aos eventos climáticos.

O acesso até a Ponte Ernesto Dorneles, no Rio das Antas, divisa entre Veranópolis e Bento Gonçalves, foi autorizado pelo DNIT e escoltado pela PRF - Polícia Rodoviária Federal.

Essa ação teve como intuito verificar in loco e mapear as edificações que foram atingidas pelos deslizamentos. Atividade que será realizada em outras áreas do município que também foram afetadas.

Durante a vistoria foi realizado registro fotográfico terrestre e por drone. Oportunidade onde foi possível conversar com alguns moradores, verificar suas demandas e oferecer os benefícios disponíveis nos níveis municipal, estadual e federal, como o Auxílio Reconstrução.

Neste dia foi avaliado inclusive o andamento dos serviços de abertura da estrada que dá acesso a Comunidade de N.S. dos Navegantes, onde uma máquina segue trabalhando no sentido da ponte para a capela.

Fotos: Leticia Fracasso